

2023년

김해 열린 관광지 현황 조사

1  
Vol. 1

# 무장애 관광을 위한 김해

2023 BARRIER FREE



# CONTENTS

목차

1

Vol. 1

1

연구 주제

2

연구 배경

3

연구 진행 순서

4

연구 내용

5

무장애 여행 연구

# 1

## 연구 주제

## 연구 주제



### <무장애 관광을 위한 김해>

무장애 관광이 모두를 위한 관광이기 때문에, 열린 관광지로 선정된 곳의 현황을 파악하고, 더 나은 관광을 할 수 있도록 연구 진행

# 2

## 연구 배경

# 연구 배경



## 무장애 관광은 모두를 위한 관광

사회적기업으로서 장애인을 위한 여행을 준비하던 중 [2023 찾아가는 무장애 관광교육] 수업이 있어서 듣게 되었는데, 장애인을 위한 여행은 사실 모두를 위한 여행이라는 것을 배우게 됨. '장애인을 위한'이 아닌 '모두를 위한' 여행이자, 무장애 여행이 되어야 한다는 것을 배우게 되면서 관심을 가지게 됨



## 열린 관광지 김해

열린 관광지이자 무장애 관광지인 김해로 선정된 만큼, 관광시설에서 장애인이 불편함을 겪지 않아야 함. 하지만 여러 시설에서 아직 부족하거나, 시설이 노후되어 불편한 곳이 많음. 그러한 관광지를 보면서, 무장애 관광지 김해가 완성되기 위한 개선이 필요하다고 판단하여 연구와 조사가 필요하고, 무장애 관광으로 완성될 수 있게 해야함

# 3

## 연구 진행 순서

# 연구 진행 순서

## 무장애 관광지 시설 현황 조사

10.10.~



김해의 열린 관광지로 선정된 곳들의 시설을 방문 후 화장실, 횡단보도, 휴게의자 위치, 손잡이, 단차 등 불편하게 만들어져 있거나, 노후 정도 등의 현황 조사

## 무장애 관광지 실태파악 최신자료 제작

11.11.~



무장애 관광지 현황 조사 후 2023년 실태 파악 최신자료를 제작하여, 김해시민과 다양한 사람들이 무장애 관광지 김해에 대한 관심을 가질 수 있게 함

현황에 대한 조사 및 실태파악 최신자료 제작 후, 무장애 관광지로서 제대로 된 관광이 진행 될 수 있도록 개선하고, 코스를 제작 하는 등의 노력을 통해 무장애 관광지로 모두가 이용 가능하게 함

## 무장애 관광 연구

12.01.~





# 4

## 연구 내용

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 남자 장애인 화장실



장애인 화장실 불은 꺼져 있고,  
불을 켜기 위한 스위치의 높이가 높아, 휠체어를 탄 장애인이 불을 켜기가 어려움



청소용 대걸레가 위태롭게 서 있어, 들어갔을 때 불쾌감을 주고,  
화장실을 이용하면서 옆의 손잡이를 잡거나 하며 대걸레가 이용자를 덮칠 위험이 있음

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 남자 장애인 화장실



장애인의 비상벨은 위에 하나,  
밑에 하나를 설치하여 언제든지 편하게 누를 수 있도록 되어 있음




손잡이는 위아래로 잘 작동  
을 하고, 튼튼하여,  
세면대 사용 시 위험을 줄  
일 수 있음

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 여자 장애인 화장실



여자 장애인 화장실 불  
은 꺼져있고,  
스위치는 위에 있어, 휠  
체어 장애인이 이용시  
불편할 수 있음



남자 장애인 화장실과 다르  
게 청소용품이 없어서 대체  
적으로 깔끔한 편

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 여자 장애인 화장실



안심 비상벨은 있지만,  
장애인 비상벨은 설치되지 않아,  
화장실 이용시 쓰러졌거나,  
문제가 생겼을 때 비상벨을 누를 수 없음



세면대 손잡이가 옆으로 돌아가게 되어있어,  
세면대 이용 시 손잡이를 잡으면 방향이 틀어지면서  
다칠 위험이 있음

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 내부



미래하우스로 들어가는  
입구가 경사로로 되어 있  
어,  
모두가 사용하기 편하게  
되어 있음



한옥체험관 입구는 평지로  
되어 있어,  
모두가 사용하기 편하게 되  
어 있음

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 내부



한옥체험관 숙소로 들어가는 입구는 경사로로 되어 있어, 모두가 사용하게 편하게 되어 있음



안내 표지판은 음성안내의 소리가 잘 나오고, 점자로 되어 있어 시각장애인이 사용하기 편하게 되어 있지만, 높이에 설치되어 있어 휠체어를 탄 장애인이 사용하기에는 불편하게 되어 있음

# 연구 내용

## 김해 한옥체험관 : 내부



한옥체험관을 관광지로 둘러보기에는 경사로와 평지로 이루어져 있어 편하게 이용이 가능하지만, 숙소로 이용하기에는 계단이 많아 휠체어를 탄 장애인 사용하기에는 어렵게 되어있음





# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 외부



김해낙동강레일파크로 가는 길은 약간 경사가 있지만, 휠체어를 탄 장애인이 가기에 어렵지 않게 되어 있음

# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 외부



올라가는 계단과 경사로가 함께 있어,  
모두가 편하게 이용할 수 있게 되어 있음



계단과 경사로 시작과 끝에 시각장애인을 위한 점자가 표시되어 있어,  
계단과 경사가 있다는 것을 쉽게 알 수 있음

# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 여자 장애인 화장실



변기 등받이가 부서져 사용이 불가능함에도, 공중 화장실 점검표의 '시트에 이상이 없는가' 에 이상이 없다고 되어 있어, 장애인이 화장실 이용시, 불편함을 겪고 있음에도 수리가 언제 될지 알 수 없는 상황

**공중화장실 점검표**

점검일명 : 김해낙동강레일파크      점검 확인 사항 (점검 일자 **2023.08.10**)

항 목	점검 내용	점검 결과	비고
변기 및 주변	변기 좌·우 받침대가	○	
	비탈을 원상적으로 적용하는가	○	
	물이 잘 배수 되는가	○	
세면기 및 주변	세면기 이상이 없는가	○	
	세면기가 '결로현상'이	○	
	수조용기, 파손 및 누수가 없는지	○	
세탁/비변	물이 잘 배수 되는가	○	
	비누가 세척되어있는가	○	
	배수구의 물이 잘 빠지는가	○	
손 건조기	세면기 물기가 남아있는 경우가	○	
	타일 등의 미소입자 및 먼지 많은가	○	
	보행장애 등 장애자가 앉았을지 같은지	○	
안전 관련	물이 잘 배수 되는지	○	
	비누, 비누 받침대 및 비누통이	○	
	지거나 파손, 고장된 없는지	○	
기타	남녀화장실 출입구 구분이 잘 되어있는지	○	
	외부 CCTV 등의 설치여부 있는지	○	
	화장실의 상태가 양호한지	○	

점검 담당자 : **이호진**  
 부산광역시 연락처 : 055-325-7887

# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 여자 장애인 화장실



세면대 거울이 너무 높게 있어,  
휠체어를 탄 장애인은 거울을 사용할 수 없음




장애인 비상벨을 위 아래로 설치하여 쓰러졌을 때  
도 편하게 눌릴 수 있게 되어 있음

# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 남자 장애인 화장실



변기 등받이가 부셔져 사용이 불가능함에도, 공중 화장실 점검표의 '시트에 이상이 없는가' 에 이상이 없다고 되어 있어, 장애인이 화장실 이용시, 불편함을 겪고 있음에도 수리가 언제 될지 알 수 없는 상황



# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 남자 장애인 화장실



여자 화장실과 다르게 세면대 거울이 낮게 있어, 휠체어를 탄 장애인이 거울을 사용하기 편하게 되어 있음



장애인 비상벨을 위 아래로 설치하여 쓰러졌을 때 도 편하게 눌릴 수 있게 되어 있음

# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 내부



열린 관광지답게, 불편함을 느끼는 장애인이 언제든지 도움을 받을 수 있도록 연락처를 기재해 놓음



레일바이크를 타기 위해 자전거와 타는 곳의 턱이 따로 없어, 거동이 불편한 사람들도 자전거에 타기 편하게 제작되어 있음

# 연구 내용

## 김해낙동강레일파크 : 와인동굴



와인동굴로 들어가는 입구는 평지로 만들어져, 들어가기 편하게 되어 있음



와인동굴과 레일바이크 중간에 있는 열차 카페는 입구가 계단 밖에 없어서, 거동이 불편한 장애인은 사용이 불가함




# 연구 내용

## 봉하마을 : 주차장 화장실(남녀공용)



주차장에서 화장실로 들어갈 때, 완만한 경사와 바닥 점자블럭을 사용하여 안전하게 들어갈 수 있도록 함



소변기 옆 대걸레를 놔둬서, 사용하는 사람이 매우 불편할 수 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 주차장 화장실(남녀공용)



세면대 옆 청소도구로 인하여, 휠체어를 탄 장애인이 사용할 때, 매우 불편함과 불쾌함을 느낄 수 있음



세면대 옆 손잡이는 녹이 슬어서 잡고 내릴려고 할 때, 거부감이 들 수 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 주차장 화장실(남녀공용)




폭신한 등받이가 없어서, 장애인이 사용시 조금 불편함을 느낄 수 있음



거울이 밑을 향하고 있어서, 휠체어를 탄 장애인이 사용시에 편하게 자신의 모습을 확인 할 수 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 주차장 화장실(남녀공용)



문을 여는 버튼과 불을 끄는 버튼이 밑에 있어서, 모두가 편하게 눌릴 수 있도록 되어 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관



노무현 기념관으로 들어가는 길에는 점자블록이 잘 깔려 있어, 시각 장애인이 어렵지 않게 길을 찾아 올 수 있고, 경사가 없어서 위험 없이 찾을 수 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관



아기가 있는 가족과 다리가 불편한 사람들을 위한 휠체어와 유모차가 비치되어 있음



1층 화장실에는 불편함이 있을 시 연락 가능한 번호가 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관



문을 열고 닫는 버튼이 아래에 있어 사용이 편하게 되어 있음



등받이, 손잡이, 비상벨 까지 모두 완벽히 갖춰진 상태로, 장애인이 사용시 불편함을 느낄 것이 없음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관(1층 남자 화장실)



손잡이는 잘 작동하였고,  
거울은 약간 위쪽에 배치  
하여 휠체어를 탄 장애인  
이 사용에 약간의 어려움  
이 있음



손잡이를 올리고 내릴 때,  
누르는 버튼이 있어,  
다치지 않고 안전하게 사  
용 가능



# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관(1층 여자 화장실)



거울 위치를 제외한 비상벨, 등받이, 손잡이 등 모든 시설이 완벽히 갖춰져 있음



# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관(2층 남자 화장실)



불을 켜는 위치가 약간 높  
이 있어, 휠체어를 탄 장  
애인이 사용시 불편함을  
느낄 수 있음



비상벨, 등받이, 손잡이  
등 모든 시설이 잘 갖추어  
져 있어, 사용시 불편함이  
없음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 노무현 기념관(2층 남자 화장실)



1층 화장실과는 다르게, 거울의 높이가 낮게 설치되어 있어, 휠체어를 탄 장애인이 사용시 편하게 사용 가능



1층 화장실과 마찬가지로 불편함이 있을 시 연락 가능한 번호가 있음

# 연구 내용

봉하마을 : 노무현 기념관(2층 여자 화장실)



비상벨, 등받이, 손잡이 등 모든 시설이 잘 갖추어져 있어, 사용시 불편함이 없음



# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역 가는길



턱이 있는 곳에 빨간색으로 넘어짐 주의를 붙여놓아,  
다치는 사람이 없도록 함



추모관에서 묘역으로 가는 길 횡단보도에는 점자블록이 설치되어 있고, 턱이 없어서 안전하게 건널 수 있도록 되어 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역



묘역으로 들어가는 길에는 턱이 없어, 휠체어를 이용하거나, 목발을 짚은 사람들이 모두 편하게 들어갈 수 있도록 되어 있음



묘역으로 들어가는 매표소, 입구 등 안쪽으로는 턱이 없어, 모든 장애인이 편하게 관람을 할 수 있도록 되어 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역



묘역으로 들어가는 매표소, 입구 등 안쪽으로는 턱이 없어, 모든 장애인이 편하게 관람을 할 수 있도록 되어 있음



# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역 화장실(남자)



장애인 표시를 조금 더 최근 마크를 사용하여, 역동적인 모습을 하고 있음



전체적으로 깔끔하게 관리되고 있고, 크게 부서진 것이나 불편함이 없게 유지되고 있음



# 연구 내용

봉하마을 : 묘역 화장실(남자)



손잡이가 옆으로 돌아가서, 장애인이 이용시 갑자기 벌어진다거나 하여 다칠 위험 있음



# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역 화장실(남자)



비상벨만 있고, 장애인을 위한 비상벨이 없어서, 화장실 이용시 쓰러졌을 때나, 위급상황에 위험한 상황이 발생 할 수 있음



손잡이가 옆으로 돌아가서, 장애인이 이용시 갑자기 벌어진다거나 하여 다칠 위험 있음

# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역 화장실(여자)



변기 손잡이, 등받이, 세면대 등 모두 깔끔하게 유지되고 있지만, 비상벨만 있고, 장애인을 위한 비상벨이 없어서, 화장실 이용시 쓰러졌을 때나, 위급상황에 위험한 상황이 발생 할 수 있음



# 연구 내용

## 봉하마을 : 묘역 화장실(여자)



세면대 손잡이에 점자가 있어, 시각 장애인이 사용 시 편하게 사용 가능



입구 열림 버튼이 낮게 있어, 휠체어를 탄 장애인이 편하게 사용 가능

# 연구 내용

## 봉하마을 : 생가(화장실)



장애인 전용 화장실이 없고, 칸이 따로 있지만, 비상벨이나 등받이 등이 없어서, 약간의 불편함 발생



세면대는 2개지만, 장애인을 위한 손잡이가 없어서 불편함 발생

# 연구 내용

## 봉하마을 : 생가



생가로 가는 길에는 계단과 경사로가 함께 있어, 모두가 편하게 이용 가능



# 연구 내용

## 봉하마을 : 주차장



주차장에서 생가로 가는 길에 턱과 차단봉이 있어, 휠체어를 탄 장애인이 이동시 불편함을 겪을 수 있음



장애인 주차장 자리가 생가로 가는 가장 가까운 곳에 위치하여, 편하게 이용 가능

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 주차장



주차장의 자리는 입출구에서 가장 가까운 곳에 있어, 장애인이 주차 후 편하게 이용 가능





# 연구 내용

## 가야테마파크 : 입구로 가는 길



테마파크로 가는 길에는  
큰 턱이 없어, 모두가 편  
하게 이용 가능



# 연구 내용

## 가야테마파크 : 입구로 가는 길



테마파크로 가는 길 중간  
 쯤부터 경사도와 함께 작  
 은 턱이 있어,  
 휠체어를 탄 장애인이 불  
 편함을 겪을 수 있음

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 입구



안내 표지판은 점자로 되어 있어, 시각장애인이 글을 읽을 수 있도록 되어 있지만,  
음성안내는 고장나서 사용이 불가능



가야테마파크 안으로 들어가는 입구에는 경사로를 만들어 놓아서,  
편하게 이용 가능

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 입구



전동휠체어를 타고 온 사람들을 위해, 충전이 가능한 충전소가 있음



수유를 하거나, 휠체어가 필요한 사람들에게 대어를 해주는 공간이 있어, 편안한 여행 제공 가능

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 입구



휠체어 대여료는 무료, 유모차 대여료는 3,000원으로 저렴하게 빌릴 수 있음



의무실과 함께 휠체어가 비치되어 있어, 모두가 편안한 여행 가능

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 야외 화장실(남자)



장애인 전용 화장실이 존재하지 않고, 안쪽에 장애인을 위한 칸이 따로 존재



변기 손잡이만 존재하여, 장애인이 이용시 비상 상황에 비상벨을 눌러거나, 등받이에 등을 받치는 등의 편안한 이용이 불가능

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 야외 화장실(남자)



소변기 칸 중에 장애인을 위한 칸이 따로 있음



장애인 전용 칸 문 열림 버튼은 밑에 있어, 이용시 불편하지 않게 사용 가능

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 야외 화장실(남자)



장애인과 아이들을 위한 세면대가 존재하지만, 손잡이가 없어서 불편함을 겪을 수 있음



# 연구 내용

## 가야테마파크 : 야외 화장실(여자)



남자 화장실과 다르게 장애인 화장실로 더 전문적으로 만들어져 있고, 비상벨과 등받이 설치로 인해서 더욱 안전하게 되어 있음



자동문이 아니라 조금 불편할 수 있음

# 연구 내용

## 가야테마파크 : 내부



가야테마파크 내부는 거동이 불편한 장애인도 편하게 이용할 수 있도록 시설이 되어 있음



# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 주차장



장애인 전용 주차석, 임산부 전용 주차석 등 다양한 약자를 위한 주차 자리가 마련되어 있음



어린이와 함께 온 방문객을 위해서 주차자리를 만들어, 아이들을 위한 배려를 볼 수 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 입구 가는 길



입구에 박물관 종합안내  
축지도가 있어서, 점자로  
시각장애인도 편하게 지  
도를 파악할 수 있음



현재 공사로 인해서 2층  
으로 입장을 해야하여, 후  
문으로 올라가는 경사로  
를 이용 중. 약간의 경사  
가 있어서,  
휠체어를 탄 장애인은 올  
라가기가 힘듦

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 입구 가는 길



기획전시실을 가는 길에 작은 경사로를 만들어서, 모두가 편하게 이동할 수 있도록 되어 있음




후문으로 올라가는 길에, 방화벽을 치는 턱이 있어서, 휠체어나 목발을 짚고 가다가 다칠 위험이 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 입구 가는 길



장애인, 노약자 등 도움이 필요한 사람들에게 도움이 되는 도움벨을 중간에 설치하여 언제든지 도움을 받을 수 있게 함



입구 안까지 들어갈 수 있도록 점자 블록을 설치하여 시각 장애인이 편하게 입 출구를 찾을 수 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 야외 화장실(남녀공용)



화장실 입구까지 점자 블록을 설치하여 헛갈리지 않게 도착할 수 있도록 되어 있음



문 열림, 닫힘 버튼이 아래에 있어 휠체어를 탄 장애인이 편하게 문을 열고 닫을 수 있게 함

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 야외 화장실(남녀공용)



비데 설치로 편하게 사용할 수 있게 하였지만, 등받이가 없어서, 거동이 불편한 사람에게는 뒤로 넘어갈 위험이 있음



화장실 번호와 함께, 불편한 일이 생겼을 때 도움을 받을 수 있도록 전화기를 설치하여 불시에 일어나는 사고를 예방 할 수 있게 되어 있음



# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 야외 화장실(남녀공용)



세면대 손잡이는 튼튼하게 고정되어 있고, 거울은 낮게 설치되어서, 휠체어를 탄 장애인도 사용이 가능하게 되어 있음



비상벨이 위아래 2개 설치되어 쓰러지거나 했을 때, 언제든지 도움을 받을 수 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관



출입구에 점자블록을 설치하여 시각장애인이 편하게 찾아올 수 있도록 함



엘리베이터를 설치하여 모두가 편하게 2층으로 올라갈 수 있도록 했고, 버튼을 밑으로 설치하여 휠체어를 탄 장애인이 편하게 이용할 수 있게 되어 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관



휠체어와 유모차를 비치하여 거동이 불편한 사람이나 아기들을 태워다닐 수 있게 되어 있음



교육장으로 들어가는 문에 턱이 있어, 휠체어를 탄 장애인은 들어가기가 어려움

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관



또 다른 교육장은 입구에 턱이 없어 들어가기가 편하게 되어 있음



엘리베이터와 동시에 경사로를 만들어, 휠체어를 타고 올라갈 수 있게 만들었지만, 2층으로 가는 높이가 많이 높아서 힘들 수 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관



2층 전시장은 턱이 없이 평지로 되어 있어서, 편하게 관람을 할 수 있도록 되어 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관 화장실(남자)



화장실 문에 유리창을 만들어서, 사고가 일어났을 때 밖에서 볼 수 있도록 하고,  
문열림 버튼을 밑으로 설치하여 휠체어를 탄 장애인이 편하게 열 수 있게 되어 있음



변기 손잡이는 튼튼하게 설치가 되어 있지만, 등받이와 비상벨이 없어 사고가 일어날 위험이 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관 화장실(남자)



세면대 손잡이가 튼튼하게 설치되어 있고, 거울 또한 경사지게 설치하여 거울을 편하게 볼 수 있도록 함



비상벨 대신 전화기를 설치하여 불편한 일이 있을 때 언제든지 통화할 수 있게 함

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관 화장실(여자)



남자 화장실과 마찬가지로 등받지가 없고, 비상벨이 없음



세면대 손잡이, 거울 경사 등이 잘 설치되어 모두가 이용하기 편하게 되어 있음



# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 어린이전시관 화장실(여자)



전화기 설치와 함께 번호를 알려주어서, 어디서 불편한지를 정확하게 이야기 할 수 있음



화장실 이용시 불편함이 있을 경우 연락할 수 있는 번호를 알려주어서, 빠른 피드백이 가능하게 되어 있음

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 2층 전시관



입구에 점자블록이 설치되어 위험을 사전에 방지함




턱이 있는 전시장 입구에 카페트를 깔아서 휠체어를 탄 장애인도 편하게 지나갈 수 있게 함

# 연구 내용

## 국립김해박물관 : 2층 전시관



전시관 내부는 모두 평지로 만들어져, 이동시 불편함을 느끼지 못하게 되어 있음



나가는 출구에 점자블록을 깔아놓아서, 내리막길에서 위험하지 않게 갈 수 있도록 되어 있음

# 연구 내용

## 대성동고분박물관 : 입구 가는 길



주차장부터 입구로 가는 길에 턱 없이 평지로 만들어져 있어, 모두가 편안히 갈 수 있게 되어 있음



입구로 들어가는 길에 계단과 함께 경사로를 만들어 놓아서 휠체어를 타고 편안히 들어갈 수 있게 함

# 연구 내용

## 대성동고분박물관 : 입구 가는 길



종합안내도에는 음성안내나 점자표시가 없어서 시각장애인이 보기 어려운 구조로 되어 있음



입구로 이어지는 길에서 턱이 없고, 불편함 없이 갈 수 있도록 되어 있음

# 연구 내용

## 대성동고분박물관 : 장애인화장실(남녀공용)



화장실 들어가는 입구부터 점자블록이 깔려있어, 시각장애인이 이동하기 편하게 되어 있음



화장실은 깔끔하게 유지되고 있고, 변기 손잡이와 세면대 손잡이는 튼튼하게 설치되어 있지만, 비상벨이 없어 위급한 상황에 대처하기가 어려움

# 연구 내용

## 대성동고분박물관 : 장애인화장실(남녀공용)



거울이 약간 높게 설치되어, 휠체어를 탄 장애인은 사용하기가 어려움



입구에 버튼이 낮게 설치되어 모두가 편하게 열고 닫을 수 있게 되어 있음

# 연구 내용

## 대성동고분박물관 : 내부 전시관



내부 전시관은 턱이 없이  
평지로 되어있어 휠체어  
를 탄 장애인이 편하게 관  
람이 가능하지만,  
점자블록이 없어 시각장  
애인이 이동하기에 어려  
움이 있음





# 5

## 무장애 여행 연구

# 무장애 여행 연구



## 김해의 무장애 여행을 위한 변화

- 1 장애인을 위한 시설 = 모두를 위한 시설
- 2 안전 제일
- 3 장애인에 관한 필수 교육
- 4 장애인 화장실 안 청소도구 금지



## 김해의 무장애 여행을 위한 코스 개발

- 1 휠체어도 탈 수 있는 버스 섭외
- 2 열린 관광지를 활용한 코스 제작
- 3 장애인만을 위한 투어가 아닌 장애인, 비 장애인 모두를 위한 코스 제작
- 4 차별 없는 투어를 위한 전문 가이드 양성

2023년

김해 열린 관광지 현황 조사

1  
Vol. 1

2023 BARRIER FREE

